

★必須項目
☆選択項目

4. ワイシャツ類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱い表示に従う (132よりも強い表示 の場合はそれに従う) タンブル乾燥優先(*2)	製品寸法変化率	衿回り-2~+0% 他の部位-3~+0%	【洗濯・乾燥方法の特例】 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級 以上	・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否 判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の 注意表示を付けること。
		プリント(白場汚染) 斜行(%以内) パッカリング	4-5級 以上 3% 4級 以上	
	☆耐商業洗濯 (ラントリー)性 JISL1096 F法準用 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	衿回り-2~+0% 他の部位-3~+0%	・ワイシャツに適用
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級 以上	
		プリント(白場汚染) 斜行(%以内) パッカリング	4-5級 以上 3% 4級 以上	
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級 以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)
	☆洗濯	変退色/汚染 汚染	4級 以上/3級 以上 (*1) 4級 以上	・水洗い可表示のものに適用
	☆水	変退色/汚染 汚染	4級 以上/3級 以上 (*1) 4級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用
	★汗	変退色/汚染 汚染	4級 以上/3級 以上 (*1) 4級 以上	・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は 汚染2-3級
	★摩擦	乾燥 湿潤	4級 以上 2-3 級以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コル天3級 ・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コル天1-2級
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染 汚染	4級 以上/3-4級 以上 (*1) 4級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用
	色泣き	汚染	4-5級 以上	
	酸素系漂白	変退色	4級 以上	・酸素系漂白表示品に適用
物性	引張強さ	タテ/ヨコ	196N 以上	
	引裂強さ	タテ/ヨコ	9.8N 以上	
	ピリング	織10H	3級 以上	
	滑脱抵抗	厚地(200g/m ² 以上) 5mm以下 薄地(200g/m ² 未満) 3mm以下		・絹織物、サテン、織密度の粗い製品に適用 ・荷重は厚地117.7N、薄地49.0N
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下		・法規製品に適用(全色・全パーツ)
	特定芳香族アミン	30 μg/g(ppm)以下		

【注意】

・付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験を行う。

・テープ・パッキング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。

(*1): 異色濃淡組合せ品に適用

(*2): 寸法変化率がタンブル乾燥で基準値を超過した場合タンブル乾燥済み試験製品で吊干しによる再試験を行い、吊干しの基準値以内であれば合格とする。この場合、「タンブル乾燥禁止」(図柄300)と「吊干し」(図柄440又は445)表示を行う。

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡ください。